

TRIBUNALE DI NUORO
CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI

Procedura n. **95/2005 R. Es.**

promossa da
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Avv. Luigi Cucca

Contro



Giudice:
Dott.ssa Tania Vettore

**PERIZIA ESTIMATIVA
RILIEVO FOTOGRAFICO**
Appartamento in Siniscola, via Anglona 25

Tecnico incaricato:
Arch. Simona Soro
Studio in Nuoro, via P. A. Manca 36
tel. 3283671735
e-mail simona.soro@libero.it



01 – Vista esterna, prospetto del fabbricato con evidenziato l'immobile in oggetto



02 – Vista esterna, prospetto del fabbricato con evidenziato l'immobile in oggetto



03 – Vano scala condominiale verso il piano primo



04 – Vista sul portone d'ingresso al piano primo (è evidente la manomissione della serratura)



05 – Piano primo. Vista sul soggiorno dall'ingresso



06 – Piano primo. Vista sul soggiorno verso la scala interna



07 – Piano primo. Vista sul soggiorno e sulla cucina verso la scala interna



08 – Piano primo. Vista sulla cucina



09 – Piano primo. Vista dalla cucina verso il soggiorno e il bagno sulla destra



10 – Piano primo. Vista sull'ingresso al bagno (porta rimossa)



11 – Piano primo. Vista sul bagno (impianti incompleti e manomessi)



12 – Piano primo. Vista sul bagno (finestra rimossa)



13 – Piano primo. Vista sul bagno, i sanitari (impianti incompleti e manomessi)



14 – Piano primo. Vista sulla scala interna dal soggiorno



15 – Piano primo. Scala interna e muro perimetrale con le infiltrazioni di umidità dalla copertura



16 – Piano secondo. Vista sulla camera maggiore (muro perimetrale con le infiltrazioni di umidità dalla copertura)



17 – Piano secondo. Vista sulla camera maggiore verso la porta (nicchia non prevista in progetto)



18 – Piano secondo. Vista sul bagno (muro perimetrale con le infiltrazioni di umidità dalla copertura, impianti incompleti e manomessi)



19 – Piano secondo. Vista sul bagno (impianti incompleti e manomessi)



20 – Piano secondo. Vista sul disimpegno e sulla porta della camera maggiore



21 – Piano secondo. Vista sulla camera minore



22 – Piano secondo. Vista sulla camera minore (muro perimetrale con infiltrazioni di umidità)