



1 - Veduta del fabbricato oggetto di stima (lato nord) ripresa dalla strada carrozzabile per Cardoso



2 - Veduta della facciata lato nord del fabbricato oggetto di stima.




3 - Veduta del lato sud del fabbricato oggetto di stima: in primo piano, il passo che serve altre proprietà vicine.



4 - Veduta del tratto della vecchia strada comunale di Turrite Cava che consente di accedere ai beni oggetto di stima: in primo piano, la nuova carrozzabile per Cardoso.



5 - Veduta del cancello di accesso al lato nord del fabbricato oggetto di stima ripresa dalla vecchia strada comunale di Turrite Cava.



6 - Veduta del terreno a nord del fabbricato oggetto di stima, dove si trova una piccola area di parcheggio privata.



7 - Veduta del manufatto in legno, irregolare e che dovrà essere demolito, sito a sud del fabbricato oggetto di stima.



8 - Veduta del manufatto in legno, irregolare e che dovrà essere demolito, sito a ovest del fabbricato oggetto di stima
In prossimità del cancello di ingresso.



9 - Veduta del manufatto in legno, irregolare e che dovrà essere demolito, sito a nord del fabbricato oggetto di stima.



10 - Veduta del forno a legna, irregolare e che dovrà essere demolito, sito a nord est del fabbricato oggetto di stima.



11 - Veduta delle piccole costruzioni accessorie in muratura, destinate a cuccia per il cane e centrale termica, realizzate sul tracciato della vecchia strada comunale per Turrite Cava e che dovranno essere demolite.



12 - Veduta del serbatoio interrato di gas GPL, per il quale non sono stati reperiti né atti autorizzativi, né certificazioni.