


---

# ALLEGATO N. 1

---

FOTO





**FOTO AEREA N. 1**





**FOTO N. 2**

VIA TANTILLO







**FOTO 3**

EDIFICIO CHIUSO SU TRE LATI CON AFFACCI  
UNICAMENTE SU VIA TANTILLO





**FOTO 4**

ZONA CUCINA PRANZO





**FOTO 5**

↓  
**W.C. SOTTOSCALA**





**FOTO 6**

↓  
**W.C. SOTTOSCALA**







**FOTO 7**

APERTURA IN LEGNO A DUE BATTENTI CON PERSIANA







**FOTO 8**

FINESTRA IN CORRISPONDENZA ANGOLO COTTURA





**FOTO 9**

VANO ADIBITO A CAMERA DA ETTO





**FOTO 10**

VANO ADIBITO A CAMERA DA ETTO







W.C. PRIMO  
PIANO

FOTO 11



W.C. PRIMO  
PIANO

FOTO 12





**FOTO 13**

PORTONCINO IN LEGNO DI ACCESSO AL  
PRIMO PIANO - VIA TANTILLO





**FOTO 14**

SCALA DI ACCESSO AL PIANO PRIMO







**FOTO 15**

PAVIMENTO CON MATTONI IN SEGATI DI MARMO PIANO TERRA



**FOTO 16**

PAVIMENTO CON MATTONI IN SEGATI DI MARMO PIANO PRIMO





**FOTO 17**

W.C PIANO PRIMO: RIVESTIMENTO PIASTRELLE IN CERAMICA



**FOTO 18**

ANGOLO COTTURA: RIVESTIMENTO PIASTRELLE IN CERAMICA







**FOTO 19**



**FOTO 20**

PORTE INTERNE: LEGNO COLORE CHIARO



**FOTO 21**

PORTE W.C SOTTOSCALA :  
SOFFIETTO IN PLASTICA







**FOTO 22**



**FOTO 23**

PITTURA INTERNA  
AMMALORATA : VANO  
SCALA E W.C. SOTTOSCALA





PARTI IPIANTO  
ELETTRICO FUORI  
TRACCIA

**FOTO 24**



PARTI IPIANTO  
ELETTRICO FUORI  
TRACCIA

**FOTO 25**



PARTI IPIANTO  
ELETTRICO FUORI  
TRACCIA


**FOTO 26**





PARTI IPIANTO  
ELETTRICO FUORI  
TRACCIA

FOTO 27



CONTATORE....."  
"???????????"

FOTO 28







**FOTO 29**

LESIONI INTERNE PARETE SUD-EST  
CAMERA DA LETTO

