

Tribunale di Nocera Inferiore

Sezione fallimentare

G.D. Dott. Mario Fucito

Curatore Dott. Pierpaolo Cirotta

Procedura fallimentare:N.14/2009

**Fallimento:“OMISSIS di OMISSIS & C. s.n.c.” nonché del suo amministratore
OMISSIS.**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE CASAL VELINO (SA)

FOGLIO 27 PART.LLA N. 515 SUB 13 E SUB 34

IL CTU

Dott. Ing. Carmine Landi

SALERNO, 30.10.2013



FOTO N.1: VIALE DI ACCESSO CIVICO N.5



FOTO N.2: VIALE DI ACCESSO CIVICO N.5



FOTO N.3: INGRESSO AL SUB 13



FOTO N.4: CORTE PAVIMENTATA SUB 13



FOTO N.5: CORTE PAVIMENTATA SUB 13



FOTO N.6: PROSPETTO PRINCIPALE SUB 13



FOTO N.7: INGRESSO PIANO TERRA




FOTO N.8: SOGGIORNO PIANO TERRA



FOTO N.9: SOGGIORNO PIANO TERRA



FOTO N.10: SOGGIORNO PIANO TERRA



FOTO N.11: SOGGIORNO PIANO TERRA (umidità)




FOTO N.12: SOGGIORNO PIANO TERRA (umidità)




FOTO N.13: CUCINA PIANO TERRA



FOTO N.14: CUCINA PIANO TERRA




FOTO N.15: CUCINA PIANO TERRA (umidità)



FOTO N.16: CUCINA PIANO TERRA (umidità)



FOTO N.17: BAGNO PIANO TERRA




FOTO N.18: BAGNO E CUCINA PIANO TERRA



FOTO N.19: CAMERA LETTO 1 PRIMO PIANO



FOTO N.20: CAMERA LETTO 2 PRIMO PIANO



FOTO N.21: BAGNO 1 PRIMO PIANO



FOTO N.22: DISIMPEGNO PRIMO PIANO




FOTO N.23: SCALA INTERNA




FOTO N.24: SCALA DI ACCESSO AL SOTTOTETTO



FOTO N.25: SCALA DI ACCESSO AL SOTTOTETTO




FOTO N.26: LOCALI SOTTOTETTO



FOTO N.27: LOCALI SOTTOTETTO



FOTO N.28: LOCALI SOTTOTETTO



FOTO N.29: LOCALI SOTTOTETTO



FOTO N.30: LOCALI SOTTOTETTO



FOTO N.31: BAGNO SOTTOTETTO



FOTO N.32: BAGNO SOTTOTETTO



FOTO N.33: POSTO AUTO P.IIa 515 SUB 34



FOTO N.34: POSTO AUTO P.IIa 515 SUB 34