

Foto dei luoghi



Foto n.: 1 - Prospetto principale (parziale su via Montello) –



Foto n.: 2 – Portico ad uso esclusivo su fronte via Montello

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Foto dei luoghi



Foto n.: 3 – Portico ad uso esclusivo su fronte via Montello (altra vista) –



Foto n.: 4 – Vista interna del locale Sub 501, (zona ex bar) –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Foto dei luoghi



Foto n.: 5 – Vista interna del locale Sub 501 (zona ex bar, altra vista) –



Foto n.: 6 – Vista interna del locale Sub 501 (zona ex bar altra vista) –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

R.G.E. – 00329 / 2009

Foto dei luoghi



Foto n.: 7 – Vista interna del locale Sub 501, (zona ex bar altra vista) –



Foto n.: 8 – Vista interna del locale Sub 501, (zona ex bar - altra vista) –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Foto dei luoghi



Foto n.: 9 – Vista interna del locale Sub 501, (zona ex bar - altra vista) –



Foto n.: 10 – Gabinetto al piano del locale Sub 501 (ex bar) –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO





Foto n.: 11 – Locale retro del ex bar / uscita sulle scale del condominio –



Foto n.: 12 – Il quadro elettrico nel locale retro del ex bar –

Foto dei luoghi



Foto n.: 13 – La scala di comunicazione tra locale zona ex bar e zona ex ristorante –



Foto n.: 14 – Scala di accesso al primo piano; e scala tra ex bar e ex ristorante –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

R.G.E. – 00329 / 2009



Foto dei luoghi



Foto n.: 15 – La scala di accesso al primo piano dal locale Sub 508 - ex ristorante –



Foto n.: 16 – Vista di un angolo del locale Sub 508, ex ristorante –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Foto dei luoghi



Foto n.: 17 – Vista di un angolo del locale Sub 508, ex ristorante (altra vista) –



Foto n.: 18 – Disimpegno tra locale ex ristorante e locale ex cucina –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Foto dei luoghi



Foto n.: 19 – La ex cucina –



Foto n.: 20 – La ex cucina (altra vista) / uscita sulle scale del condominio corpo "B" –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

R.G.E. – 00329 / 2009

Foto dei luoghi



Foto n.: 21 – La ex cucina (altra vista) –



Foto n.: 22 – La ex cucina zona forno per la pizza –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



Foto dei luoghi



Foto n.: 23 – I gabinetti a servizio della ex cucina –



Foto n.: 24 – disimpegno dei gabinetti a servizio della ex cucina –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



Foto dei luoghi



Foto n.: 25 – La ex cucina (impianti) –



Foto n.: 26 – La ex cucina (locale lavaggio / dispensa) –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



Foto dei luoghi



Foto n.: 27 – Cannello carraio per e dai box; per e dalle cantine –



Foto n.: 28 – La scala di accesso ai box e alle cantine / magazzini –

Foto dei luoghi



Foto n.: 29 – Il cancello sulle scale per e dai box, per e dalle cantine / magazzini –



Foto n.: 30 – corridoio al secondo interrato per e dai magazzini –

Foto dei luoghi



Foto n.: 31 – Accesso al magazzino Sub. 540 –

TRIBUNALE DI MILANO
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Foto dei luoghi



Foto n.: 31 – Il magazzino Sub 540, (impossibile accedervi) –



Foto n.: 32 – Il magazzino Sub 540, (altra vista) –

Foto dei luoghi



Foto n.: 33 – Corridoio comune – corsello entrata / uscita –



Foto n.: 34 – Scale per l'uscita dal piano secondo interrato –