

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1: Ingresso via Cruillas n. 238



Foto 2 - 3: Immobili comprese tra edifici a più elevazioni



Foto 4: Corte esclusiva con accesso dal civ. 238



Foto 5 - 6: Ingresso e vano scala



Foto 7 - 8: Vano 1 confinante con la corte e finestra in legno



Foto 9: Corridoio di disimpegno



Foto 10 - 11: Caratteristiche salone e vano porta ampliato



Foto 12 - 13: Caratteristiche vano 3 con finestra sulla chiostrina



Foto 14: Caratteristiche pavimento con decorazioni



Foto 15 - 16: Caratteristiche wc-bagno



Foto 17 - 18: Caratteristiche anti-wc soppalcato con finestra luce



Foto 19: Finestra wc-bagno con grata in ferro, prospiciente la chiostrina



Foto 20: Porta a soffietto di accesso all'anti-wc



Foto 21 - 22: Caratteristiche ambiente cucina con impianto idrico in rifacimento




Foto 23 - 24: Impianto elettrico in rifacimento ambiente cucina



Foto 25: Cucina con umidità lato chiostrina




Foto 26: Caratteristiche chiostrina



Foto 27: Chiostrina con finestre del vano 3 e del wc-bagno



Foto 28: Copertura precaria chiostrina; pila con punto acqua; ingresso cucina



Foto 29 -30: Chiostrina e caratteristiche pluviale



Foto 31: Collettori nuovo impianto idrico



Foto 32: Impianto elettrico in rifacimento



Foto 33 - 34: Caratteristiche scala e finestra



Foto 35: Tracce umidità vano scala



Foto 36: Terrazzo di copertura e torrino scala




Foto 37 - 38: Parapetto terrazzo e mensola lato via Cruillas



Foto 39 - 40: Caratteristiche torrino scala



Foto 41: Orditura in legno della copertura torrino scala



Foto 42: Terrazzo lato chiostrina e locale di sgombero



Foto 44 - 45: Caratteristiche copertura locale di sgombero



Foto 43: Parete locale di sgombero con lesioni a confine con proprietà di terzi