

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




prospetto su via Tusano



prospetto su via Vaianisi



prospetto su via Vaianisi



prospetto su via Pitissi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




terrazzo di copertura



terrazzo di copertura con vista dell'accesso al vano scala e al ripostiglio sottotetto



copertura del torrino scala con evidenti lesioni



particolare delle murature prospicienti il terrazzo



copertura del torrino scala con evidenti lesioni



terrazzo di copertura


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




cucina - soggiorno




cucina - soggiorno




camera da letto



camera da letto




bagno




bagno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




corridoio e vano scala



corridoio




ripostiglio sottotetto




vano scala

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




corridoio e vano scala



corridoio



ripostiglio sottotetto



vano scala