



Foto n. 1. Immagine aerea con indicato lo stabilimento con tutti i suoi componenti.



Foto n. 2. Il box ufficio andato a fuoco non è più utilizzabile.





Foto n. 3. Altra immagine dello stesso box.



Foto n. 4 e 5. Gli interni del box consumati dalle fiamme.





Foto n. 6. Il capannone A-1 visto dall'esterno. Imponenti sono le macchie di umidità.



Foto n. 7. Lo stesso prospetto visto dall'interno. Il pavimento è praticamente allagato.



Foto n. 8. Panoramica dell'interno del capannone A-1.





Foto n. 9. Le infiltrazioni d'acqua provengono dalla copertura ed in diversi punti.



Foto n. 10. Parte dei pannelli collassati a causa della ruggine.




Foto n. 11. Anche la zona centrale manifesta problemi di ruggine se pure nella fase iniziale.





Foto n. 12. Altra zona con i pannelli di copertura già attaccati dalla ruggine.



Foto n. 13. Altro prospetto, quello lato monte, del capannone A-1. L'umidità è ormai diffusa su tutto il perimetro.





Foto n. 14. Pluviale rotto del capannone B-2. segni di ruggine in copertura.



Foto n. 15. Anche nel locale gruppo elettrogeno del capannone B-2 ci sono



Foto n. 16. Il locale si allaga a seguito delle piogge. L'acqua entra, prevalentemente, da sotto gli infissi e dal tetto.





Foto n. 17 e 18. Quadri elettrici ormai danneggiati e vandalizzati.



Foto n. 19 e 20.

A causa di un pozzetto otturato l'acqua piovana si è accumulata per diversi centimetri tra i silos adiacenti il magazzino B-2.

Si è dovuto spalare il fango per liberare il pozzetto.







Foto n. 21. L'area intorno alla pesa è caratterizzata da vegetazione infestante. La cabina ha subito danni.



Foto n. 22. La tettoia C-15. I locali sono ormai alla mercè di chiunque. La fossa è piena d'acqua.



Foto n. 23. La tettoia D-15. Il locale pesa è invaso dalla vegetazione e la fossa di scarico è in pessime condizioni.





Foto n. 24. La porta è stata divelta ed il quadro di comando della pesa è vandalizzato. Foto n. 25. La fossa è piena d'acqua.



Foto n. 26. Pannellatura della tettoia D-15 che denota problemi di ruggine.





Foto n. 27. L'alloggio del custode. La gronda della copertura è intasata e vi cresce l'erba.



Foto n. 28. Dettaglio della gronda. I pluviali saranno otturati e ciò provocherà danni anche alla copertura.



Foto n. 29. Il piazzale è invaso da erba ed arbusti che hanno lesionato ancor di più l'asfalto.






Foto n. 30. L'altra falda del locale adibito ad alloggio del custode.



Foto n. 31. Dettaglio dell'attacco gronda con pluviale. E' chiaro che vi è una otturazione.



Foto n. 32. Ancora il piazzale lato valle.





Foto n. 33. Il piazzale lato monte.



Foto n. 34. Il piazzale in prossimità dell'alloggio del custode.