



FOTO N°1

Vista della stradella denominata contrada Stallone (oggi Viale dei Pini n°9) che conduce all'immobile oggetto di esecuzione.



FOTO N°2

Vista del cancello di ingresso dell'immobile (villetta unifamiliare con terreno circostante) oggetto di esecuzione.



FOTO N°3

Vista generale dell'immobile oggetto di esecuzione di proprietà Sclafani Mario. L'immobile si trova ubicato nel territorio del Comune di Villafrati (PA) con accesso diretto dalla Contrada Stallone (oggi Viale dei Pini n°9). Il bene risulta censito al Catasto al Foglio 2 particella 317, Cat. A/7, Classe U, Consistenza 6 vani.



FOTO N°4

Vista di una porzione dell'immobile oggetto di esecuzione.



FOTO N°5

Vista di una porzione dell'immobile oggetto di esecuzione.



FOTO N°6

Vista della porta di ingresso dell'immobile oggetto di esecuzione. L'accesso avviene da codesto ingresso percorrendo un vano veranda . Percorrendo codesto vano si raggiunge il portone di ingresso dell'abitazione.



FOTO N°7

Vista del prospetto dell'abitazione ove insiste il portone di ingresso del vano veranda.



FOTO N°8

Vista di una porzione di area circostante l'abitazione del tipo villetta unifamiliare. La pavimentazione risulta realizzata in battuto cementizio. In codesta porzione vi insiste un pergolato realizzato con struttura in ferro e coperta con lastre ondulate del tipo Eternit.



FOTO N°9

Vista di una porzione di area circostante l'abitazione del tipo villetta unifamiliare. La pavimentazione risulta realizzata in battuto cementizio.



FOTO N°10

Vista di una porzione di area circostante l'abitazione del tipo villetta unifamiliare. La pavimentazione risulta realizzata in battuto cementizio. In codesta porzione vi insiste un porticato aperto dai lati. Esso è realizzato con struttura in ferro e coperto con lastre ondulate del tipo Eternit.



FOTO N°11

Vista del portone di ingresso del vano veranda dell'immobile oggetto di esecuzione e di una porzione di area circostante lo stesso immobile. La pavimentazione di codesta area risulta rivestita con mattoni. All'abitazione interna vi si accede direttamente da un portone insistente nel vano veranda di cui sopra.



FOTO N°12

Vista di una porzione di porticato dell'immobile oggetto di esecuzione.



FOTO N°13

Vista delle vetrate del vano veranda (lato stradella di accesso al lotto) dell'immobile oggetto di esecuzione e di un a porzione di area circostante il corpo di fabbrica. In codesta area vi insiste un forno realizzato in muratura.



FOTO N°14

Vista di una porzione di area dell'immobile oggetto di esecuzione. La pavimentazione risulta in parte realizzata con mattoni e in parte si presenta in battuto cementizio. Vi insistono due pergolati coperti con lastre ondulate.



FOTO N°15

Vista del vano veranda dell'immobile oggetto di esecuzione. L'accesso diretto all'abitazione interna avviene attraverso un portone ubicato all'interno dello stesso vano veranda.



FOTO N°16

Vista delle vetrate del vano veranda. Da codesto vano avviene l'ingresso all'abitazione interna.



FOTO N°17

Vista del portone di ingresso dell'abitazione. Esso insiste all'interno del vano veranda.



FOTO N°18

Vista generale del vano veranda. Dallo stesso si accede all'abitazione interna.



FOTO N°20

Vista del vano cucina dell'immobile oggetto di esecuzione.



FOTO N°21

Vista del vano ingresso-salone dell'immobile oggetto di esecuzione.



FOTO N°24

Vista del portone di ingresso dell'abitazione. Dallo stesso si accede direttamente al vano ingresso - salone.



FOTO N°25

Vista del corridoio-disimpegno che permette l'accesso ai vani dell'abitazione.



FOTO N°26

Vista del vano camera da letto.



FOTO N°27

Vista del vano camera da letto.



FOTO N°28

Vista del vano stanzetta.



FOTO N°29

Vista di uno dei vani destinati a camera da letto.



FOTO N°30

Vista del vano WC



FOTO N°31

Vista del vano ripostiglio.



FOTO N°32

Vista del vano alloggio interruttori-
magneto termici (salva vita).



FOTO N°33

Vista di un corpo di fabbrica
ubicato nell'area esterna dell'
abitazione oggetto di esecuzione.



FOTO N°34

Vista di un corpo di fabbrica
ubicato nell'area esterna dell'
abitazione oggetto di esecuzione.



FOTO N°35

Vista del vano locale sgombero dell'abitazione. Ad esso vi ci accede dall'area esterna dell'abitazione.



FOTO N°36

Vista di un corpo di fabbrica ubicato in una porzione di area esterna dell'abitazione. La distribuzione interna dei vani risulta realizzata con pareti in legno.



FOTO N°37

Vista del vano locale sgombero dell'abitazione. Ad esso vi ci accede dall'area esterna dell'abitazione.