



F. 1 Incrocio fra compl. residenziale e ingresso ai parcheggi



F. 2 Ingresso ai parcheggi del complesso turistico



F. 3 Parcheggio riservato al debitore Micocci



F. 4 Errata indicazione: il parcheggio Micocci è il n. 11



F. 5 Proprietà Micocci ripresa dal giardino comune



F. 6 La proprietà ripresa dal giardino di pertinenza



F. 7 Passaggio comune del complesso residenziale



F. 8 Ingresso all'androne interrato comune a più proprietà



F. 9 Androne interrato che conduce alla proprietà Micocci



F. 10 Ingresso alla proprietà Micocci



F. 11 Disimpegno di ingresso




F. 12 Il disimpegno ripreso dalla porta della camera da letto




F. 13 Servizio igienico dell'u.i.u. pignorata



F. 14 La doccia del servizio igienico



F. 15 Camera da letto dell'u.i.u. pignorata




F. 16 Porta della camera da letto che conduce al giardino



F. 17 Scale che conducono alla zona giorno



F.18 Sottotetto ricavato sopra il bagno e il disimpegno



F. 19 Soggiorno-pranzo a livello superiore rispetto alla zona notte



F. 20 Porta-finestra che dà accesso alla veranda



F. 21 Veranda – terrazza comunicante con il soggiorno



F. 22 Barbecue presente in veranda



F. 23 Vista panoramica dalla veranda dell'u.i.u. pignorata



F. 24 Il giardino comune a valle della terrazza dell'u.i.u.



F. 25 Il centralino dell'impianto elettrico dell'u.i.u.



F. 26 Impianto di ventilazione nel soggiorno



F. 27 Le porte interne



F. 28 Notare la pendenza del tetto nella camera da letto

\*\*\*\*\*