

ALLEGATO N.5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO N.1



Foto n.1: accesso da via Bertolde, area cortiva e facciata



Foto n.2:



Foto n.3: piano terra



Foto n.4: piano terra





Foto n.5: bagno



Foto n.6: camera



Foto n.7: infiltrazioni di acqua dal tetto



Foto n.8: balcone