

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 - Prospetto principale dell'edificio.



Foto n. 2 - Prospetto principale e laterale dell'edificio.





Foto n. 3 - Contesto edilizio generale della zona.



Foto n. 4 - Altro inquadramento del contesto edilizio generale della zona.



Foto n. 5 - Piano Terra: Sottoscala esclusivo e scala comune di accesso al fabbricato.



Foto n. 6 - Piano Terra: Sottoscala di proprietà esclusiva.





Foto n. 7 – Piano secondo - Ingresso unità immobiliare con vano pranzo soggiorno.



Foto n. 8 - Altra vista vano Pranzo-Soggiorno.



Foto n. 9 - Altra vista vano Pranzo-Soggiorno con angolo cottura.



Foto n. 10 – Disimpegno.



Foto n. 11 – Bagno.



Foto n. 12 – Camera da letto.



Foto n. 13 – Veranda fronte ingresso unità immobiliare.



Foto n. 14 – Altra vista veranda.





Foto n. 15 – Altra vista veranda.



Foto n. 16 – Vista della terrazza.





Foto n. 17 – Altra vista della terrazza.



Foto n. 18 – Copertura con manto di tegole della parte di terrazza indicata nella planimetria catastale a destra della scala comune.



Foto n. 19 – Scala di accesso comune alle unità immobiliari.



Foto n. 20 – Particolari costruttivi: ringhiera e pavimento scala comune.



Foto n. 21 – Particolari costruttivi: pilastri verande in granito.



Foto n. 22 – Particolari costruttivi: infissi in p.v.c.





Foto n. 23 – Particolari costruttivi: infissi in p.v.c. con persiane.



Foto n. 24 – Particolari costruttivi: dettaglio infisso con vetro 4-6-4 mm.



Foto n. 25 – Particolari costruttivi: soglie davanzali degli infissi in granito.



Foto n. 26 – Particolari costruttivi: gronde della copertura in rame.





Foto n. 27 – Particolari costruttivi: pavimenti interni e battiscopa in gres porcellanato.



Foto n. 28 – Particolari costruttivi: rivestimento cucina.





Foto n. 29 – Particolari costruttivi: rivestimento bagno in gres porcellanato.



Foto n. 30 – Particolari costruttivi: apparecchi igienico sanitari.



Foto n. 31 – Particolari costruttivi: tubazione impianto idrico sanitario.



Foto n. 32 – Particolari costruttivi: impianto elettrico, citofonico.



Foto n. 33 – Particolari costruttivi: predisposizione impianto di climatizzazione nel vano soggiorno pranzo.



Foto n. 34 – Particolari costruttivi: predisposizione impianto di climatizzazione nel vano letto.





Foto n. 35 – Particolari: numero civico ingresso complesso immobiliare