

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESEC. IMM. R.G.E. 212/2013



**Foto n.1 – Vista della facciata principale
dell’edificio**



**Foto n.2 – Vista di dettaglio della facciata
principale**



**Foto n.3 – Vista verso il portone
d'ingresso dell'edificio**



Foto n.4 – Atrio d'ingresso condominiale



Foto n.5 – Vista verso vano scale condominiale



Foto n.6 – Vano scale condominiale



**Foto n.7 – Vista verso soffitto pianerottolo condominiale
quinto piano**



Foto n.8 – Porta d'ingresso alloggio



**Foto n.9 – Vista di dettaglio n.1
verso angolo cottura (stanza n.1)**



**Foto n.10 – Vista di dettaglio n.2
verso angolo cottura (stanza n.1)**



**Foto n.11 – Vista di dettaglio verso zona
adibita a soggiorno (stanza n.1)**



**Foto n.12 – Vista di dettaglio verso zona
ingresso e zona adibita a soggiorno (stanza n.1)**



Foto n.13 – Disimpegno



Foto n.14 – Vista di dettaglio n.1 stanza n.2



Foto n.15 – Vista di dettaglio n.2 stanza n.2



Foto n.16 – Vista di dettaglio n.3 stanza n.2



Foto n.17 – Stanzino attiguo alla stanza n.2



Foto n.18 – Vista di dettaglio n.1 bagno - wc



Foto n.19 – Vista di dettaglio n.2 bagno - wc



**Foto n.20 – Dislivello pavimento del
bagno - wc**