

ALLEGATI FOTOGRAFICI - Lotto 3

Locale commerciale - Ufficio e piano ammezzato in via Mons. Cogoni



1) Ingresso dell'ufficio dal cortile condominiale



2) Infiltrazioni di umidità dalla rampa di scale esterna



3) Umidità di risalita alla base della scala in ferro per il piano ammezzato



4) Particolare della scala in ferro



5 - 6) Ufficio, parete opposta
all'ingresso





7) stanza archivio del piano
ammezzato



8) ufficio - piano ammezzato



9 - 10) bagno - piano ammezzato





11) Portone d'ingresso agli uffici
del piano ammezzato dal blocco
scala condominiale.