

Allegato 06 Rilievo fotografico






Figura 01 Edificio Via Togliatti n. 9 Collesalvetti (LI) – Fronte principale



Figura 02 Via Togliatti n. 9 , ingresso condominiale






Figura 03 Piano seminterrato zona condominiale



Figura 04 Piano seminterrato cantina





Figura 05 Secondo piano, portoncino d'ingresso all'unità immobiliare



Figura 06 Ingresso all'appartamento





Figura 07 Ingresso-soggiorno



Figura 08 Appendice Ingresso – soggiorno






Figura 09 Ingresso – soggiorno, vista verso la cucina




Figura 10 Ingresso – soggiorno, particolare quadro elettrico






Figura 11 Veranda




Figura 12 Veranda,, particolare caldaia





Figura 13 Veranda, particolare contatori acqua e gas




Figura 14 Disimpegno





Figura 15 Disimpegno, controcampo




Figura 16 Camera matrimoniale






Figura 17 Camera doppia, controcampo




Figura 18 Camera singola






Figura 19 Camera singola, controcampo



Figura 20 Loggia, con accesso dalla camera singola





Figura 21 Bagno



Figura 22 Bagno controcampo

