

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMMOBILI SITI IN DOLINA 93,  
SAN DORLIGO DELLA VALLE**




Foto 1. Vista aerea



Foto 2. L'edificio dall'esterno (facciata)





Foto 3. Vista del corpo alloggi



Foto 3 bis. Vista del corpo magazzini



Foto 4. Vista dell'ingresso dell'alloggio al piano terra



Foto 5. Stanza al Piano terra





Foto 6. Bagno al piano terra




Foto 7. Scala d'accesso all'alloggio del piano primo



Foto 8. Stanza al 1° piano



Foto 9. Soggiorno al 1° piano





Foto 10. Stanza al 1° piano

Foto 11. Veranda abusiva 1° piano (tettoia)






Foto 12. Wc al 1° piano



Foto 13. Magazzino edificio di fronte





Foto 14. magazzino



Foto 15 -16 . Giardino parzialmente coltivato a orto

