


Lotto Unico:

Catasto terreni foglio 63 del comune di Capaccio p.lle nn. 20 e 21;
Catasto fabbricati foglio 63 del comune di Capaccio p.lla n. 123 sub 1 e p.lla 124 sub 1



Sovrapposizione catastrale ad aerofotogrammetria - il tratto rosso delinea il fondo oggetto di esecuzione



Foto 1 - strada di accesso al fondo oggetto di esecuzione



Foto 2 - strada di accesso al fondo oggetto di esecuzione



Foto 3 - Abitazione lato sud



Foto 4 - Abitazione - lato ovest



Lotto Unico:

Catasto terreni foglio 63 del comune di Capaccio p.lle nn. 20 e 21;

Catasto fabbricati foglio 63 del comune di Capaccio p.lla n. 123 sub 1 e p.lla 124 sub 1



Foto 5 - Abitazione lato nord



Foto 6 - Abitazione lato est



Foto 7 - abitazione piano terra - soggiorno cucina



Foto 8 - abitazione piano terra - soggiorno cucina



Foto 9 - abitazione piano terra - camera



Foto 10 - abitazione piano terra - camera



Foto 11 - abitazione piano terra - porta d'ingresso bagno



Foto 12 - abitazione piano terra - bagno



Lotto Unico:

Catasto terreni foglio 63 del comune di Capaccio p.lle nn. 20 e 21;
Catasto fabbricati foglio 63 del comune di Capaccio p.lla n. 123 sub 1 e p.lla 124 sub 1



Foto 13 - Abitazione scala di accesso al primo piano



Foto 14 - Abitazione primo piano - camera



Foto 15 - Abitazione primo piano - camera



Foto 16 - Abitazione primo piano - bagno



Foto 17 - Piscina



Foto 18 - Piscina



Foto 19 - Strada di accesso al fondo a confine con il vallone Cannito (gravata da servitù di passaggio)



Foto 20 - Strada di accesso al fondo a confine con il vallone Cannito e vigneto aziendale.



Lotto Unico:

Catasto terreni foglio 63 del comune di Capaccio p.lle nn. 20 e 21;

Catasto fabbricati foglio 63 del comune di Capaccio p.lla n. 123 sub 1 e p.lla 124 sub 1



Foto 21 - Porzione di Oliveto e vigneto aziendale



Foto 22 - Vigneto aziendale



Foto 23 - Rudere



Foto 24 - Rudere



Foto 25 - Rudere - particolare dell'interno



Foto 26 - Rudere - materiali di risulta in prossimità dell'ex deposito



Foto 27 - Rifiuti presenti in prossimità del rudere



Foto 28 - Rifiuti presenti in prossimità del rudere

