



Veduta (1) dell'intero fabbricato di cui fanno parte le U.I.U. pignorate



Veduta (2) dell'intero fabbricato di cui fanno parte le U.I.U. pignorate



Porta di accesso al mappale 4536 sub. 7 su vano scala comune



Particolare disimpegno / corridoio



Particolare vano ad uso cucina



Particolare (1) infiltrazioni di umidità presenti all'interno dell'U.I. (mappale 4536 sub. 7)



Particolare (2) infiltrazioni di umidità presenti all'interno dell'U.I. (mappale 4536 sub. 7)



Particolare (3) infiltrazioni di umidità presenti all'interno dell'U.I. (mappale 4536 sub. 7)



Particolare (4) infiltrazioni di umidità presenti all'interno dell'U.I. (mappale 4536 sub. 7)



Particolare (1) bagno



Particolare (2) bagno



Particolare (1) Terrazza lato SR 445



Particolare (2) Terrazza lato SR 445



Particolare Terrazza lato monte (retro fabbricato)



Particolare accesso all'autorimessa (mappale 4536 sub. 9)



Particolare (1) interno autorimessa (mappale 4536 sub. 9)



**Particolare (2) interno autorimessa (mappale 4536 sub. 9)
con veduta degli accessi ai due ripostigli**



Particolare (1) vano ad uso ripostiglio (sottoscala) con accesso da autorimessa



Particolare (2) vano ad uso ripostiglio (sottoscala) con accesso da autorimessa



Particolare vano ad uso ripostiglio con accesso da autorimessa



Veduta generale terreno pignorato (mappale 6292)

