



**FOTO 1 \_ prospetto Sud**



**FOTO 2 \_ prospetto Sud**







**FOTO 3 \_ corte comune (mappale 274)**



**FOTO 4 \_ locale ripostiglio al piano seminterrato**







**FOTO 5 \_ locale di sgombero esterno al piano seminterrato**



**FOTO 6 \_ vista interna del locale ad uso cantina al piano seminterrato**







**FOTO 7 \_ prospetto Nord**



**FOTO 8 \_ prospetto Nord**





**FOTO 9 \_ vista interna del locale ad uso ingresso/scale al piano seminterrato**



**FOTO 10 \_ vista interna del locale ad uso dispensa al piano terra**







**FOTO 11 \_ vista interna del locale ad uso dispensa al piano terra**



**FOTO 12 \_ vista interna del locale ad uso servizio igienico al piano terra**





**FOTO 13 \_ vista interna del locale ad uso cucina al piano terra**



**FOTO 14 \_ vista interna del locale ad uso cucina al piano terra**







**FOTO 15 \_ vista interna del locale ad uso soggiorno al piano terra**



**FOTO 16 \_ vista interna del locale ad uso ripostiglio al piano terra**







**FOTO 17 \_ vista interna del locale ad uso disimpegno al piano terra**



**FOTO 18 \_ vista interna del locale ad uso camera al piano terra**







**FOTO 19 \_ particolare delle infiltrazioni nella controsoffittatura al piano terra**



**FOTO 20 \_ scale di collegamento tra il piano terra e il piano primo**







**FOTO 21 \_ vista interna del locale ad uso camera al piano primo**



**FOTO 22 \_ vista interna del locale ad uso camera al piano primo**







**FOTO 23 \_ vista interna del locale ad uso camera al piano primo**



**FOTO 24 \_ vista interna del locale ad uso camera al piano primo**





**FOTO 25 \_ particolare del cedimento dell'architrave della finestra di una camera al piano primo**



**FOTO 26 \_ vista interna del locale ad uso soggiorno al piano primo**







**FOTO 27 \_ vista interna del locale ad uso cucina al piano primo**




**FOTO 28 \_ vista interna del locale ad uso cucina al piano primo**





**FOTO 29 \_ particolare delle infiltrazioni nella controsoffittatura al piano primo**



**FOTO 30 \_ vista interna del locale ad uso bagno al piano primo**

