






- foto n.2: (esterno unità immobiliare): *cancello di accesso al lotto (di pertinenza esclusiva) comprendente l'u.i. pignorata lato Ovest -*





- foto n.3: (esterno unità immobiliare): *lotto (di pertinenza esclusiva) comprendente l'u.i. pignorata lato Ovest -*





- foto n.4: (esterno unità immobiliare): *lotto (di pertinenza esclusiva) comprendente l'u.i. pignorata lato Sud-Ovest -*





- **foto n.8:** (esterno unità immobiliare - piano terra): *portico d'ingresso sul prospetto lato Ovest* -





- **foto n.9:** (esterno/interno unità immobiliare - piano terra): *portico d'ingresso sul prospetto lato Ovest* -





- **foto n.11:** (interno unità immobiliare - piano terra): *cucina/soggiorno* -




- **foto n.13:** ((interno unità immobiliare - piano terra): *garage* -





- **foto n.14:** (interno unità immobiliare - piano terra):: *servizio igienico* -




- **foto n.18:** (interno unità immobiliare - primo piano): *cucina/soggiorno* -




- **foto n.19:** (interno unità immobiliare - primo piano): *salone* -



- **foto n.20:** (interno unità immobiliare - primo piano): *servizio igienico* -



- **foto n.21:** (interno unità immobiliare - primo piano): camera -



- **foto n.23:** (interno unità immobiliare - primo piano): *camera da letto matrimoniale* -