

Foto 1 – palazzo civ. 56 di via Piccardi



Foto 2 – Particolare ingresso allo stabile con indicazione finestra camera da letto alloggio in esame





Foto 3 –uscio alloggio, in legno, non blindato



Foto 4 – atrio ingresso alloggio



Foto 5 – cucina



Foto 6 – cucina; particolare della caldaia





Foto 7 – cucina



Foto 8 – affaccio da cucina





Foto 9 – w.c./doccia; condensazioni a soffitto



Foto 10 – w.c./doccia





Foto 11 – w.c./doccia; particolare del lavabo, sostituito con catino in plastica




Foto 12 – ripostiglio





Foto 13 – Camera da letto



Foto 14 – Camera da letto





Foto 15 – serramento camera da letto (lato via Piccardi)



Foto 16 – campo contatore energia elettrica (fornitura sospesa)





Foto 17 – campo contatore gas (fornitura sospesa – contatore staccato)

