

---

# ALLEGATO N. 1

---

Foto



Foto aerea n. 1



Foto aerea n. 2



Foto n. 3 ( angolazione lato ingresso via Di Maggio 1 )



Foto n. 4 ( via Di Maggio 1 )



Foto n. 5 ( angolazione lato ingresso via Vaccaro )



Foto n. 6 ( via Vaccaro )



Foto n. 7

(Ingresso principale)



Foto n. 8

(Scala che porta ai piani superiori)



Foto n. 9

( Accesso alla prima camera del piano terra )



Foto n. 10 ( Prima camera del piano terra )



Foto n. 11

( Seconda camera del piano terra )




Foto n. 12 e 13 ( Terza camera del piano terra )





Foto n. 14 e 15 ( Quarta camera del piano terra )




Foto n. 16 e 17 ( Angolo cucina e w.c. con ingresso dalla camera due )



Foto n. 18 ( piccolo w.c. con ingresso dalla camera quattro )



Foto n. 19 ( camera soggiorno al piano primo )




Foto n. 20 ( altra camera soggiorno al piano primo )



Foto n. 21 ( altra camera soggiorno al piano primo )



Foto n. 22 ( altra camera soggiorno al piano primo )



Foto n. 23 (camera da letto al piano primo )



Foto n. 24 (camera da letto al piano primo )




Foto n. 25 ( w.c. 1 al piano primo )



Foto n. 26 (w.c. 1 al piano primo )



Foto n. 27 (w.c. 1 al piano primo )



Foto n. 28 (w.c. 2 al piano primo )



Foto n. 29 (w.c. 2 al piano primo )



Foto n. 30 (w.c. 3 al piano primo )



Foto n. 31 ( scala che permette di giungere al piano secondo)



Foto n. 32 ( scala che permette di giungere al piano secondo)



Foto n. 33 ( soffitta al piano secondo)



Foto n. 34 ( soffitta al piano secondo)



Foto n. 35 ( soffitta al piano secondo)



Foto n. 36 ( veranda al piano secondo non accatastata)



Foto n. 37 ( copertura veranda al piano secondo non accatastata)



Foto n. 38 ( veranda al piano secondo non accatastata)



Foto n. 39 ( camera da letto al piano secondo non accatastata)




Foto n. 40 ( copertura camera da letto non accatastata )



Foto n. 41 ( piccolo soggiorno non accatastato )



Foto n. 42 ( altra piccola veranda non accatastata )



Foto n. 43 da confrontare con la foto n. 3 ( nuovamente riportata sotto )

