



Figura 1 - Ingresso all'unità residenziale dal cancelletto pedonale sulla veranda di pertinenza esclusiva



Figura 2 - Corridoio esterno di collegamento tra la veranda anteriore ed il cavedio posteriore





Figura 3 - Cucina ubicata a piano terra



Figura 4 - Bagno a piano terra





Figura 5 - Camera da letto matrimoniale



Figura 6 - Camera da letto singolo





Figura 7 - Scala interna di collegamento fra i piani terra e primo



Figura 8 - Bagno ubicato a piano primo





Figura 9 - Scivolo comune di accesso al garage sotto strada



Figura 10 - Garage sotto strada





Figura 11 - Gradini di accesso e parti d'intonaco ammalorato a causa di umidità di risalita



Figura 12 - Parti di intonaco ammalorato dovuto ad umidità di risalita presente nei vani a piano terra

