


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ABITAZIONE IN QUINGENTOLE
BENE 1



VISTA DA VIA ROMA n° 53



VISTA DA VIA ROMA VERSO IL CENTRO



FIANCO



VISTA DAL GIARDINO



VISTA DALL ALTO DEL GIARDINO INTERNO



VISTA DAL CORTILE



INGRESSO PRINCIPALE DA VIA ROMA



INGRESSO - PIANO TERRA



SOGGIORNO - PIANO TERRA



SALOTTO - PIANO TERRA



CORRIDOIO - PIANO TERRA



CUCINA - PIANO TERRA



CUCINA - PIANO TERRA



SCALA INTERNA



CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE - PIANO PRIMO



CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE - PIANO PRIMO



CAMERA DA LETTO SINGOLA - PIANO PRIMO



BAGNO – PIANO PRIMO



BAGNO – PIANO PRIMO



SOFFITTA



SOFFITTA



CALDAIA



CONTATORE ENEL



PORTICATO IN ETERNIT: difforme



Modesto ampliamento e porticato in eternit: difformità