

FOTO N. 1 - Descrizione: Viabilità di ingresso e parcheggio



FOTO N. 2 - Descrizione: Prospetto nord con cancello di ingresso



FOTO N. 3 - Descrizione: Prospetto Nord



FOTO N. 4 - Descrizione: Prospetto Ovest



FOTO N. 5 - Descrizione: Prospetto Sud



FOTO N. 6 - Descrizione: Prospetto Sud - retro garage



FOTO N. 7 - Descrizione: Prospetto Nord - fronte garage



FOTO N. 8 - Descrizione: Interno Tipo – soggiorno



FOTO N. 9 - Descrizione: Interno Tipo - cucina



FOTO N. 10 - Descrizione: Interno Tipo – corridoio



FOTO N. 11 - descrizione: Interno Tipo – camera




FOTO N. 12 - Descrizione: Interno tipo – bagno



FOTO N. 13 - Descrizione: Particolare muffa e condensa nel soggiorno



FOTO N. 14 - Descrizione: Particolare umidità di risalita nel garage

