

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE III CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**Esecuzione Forzata**

**Unicredit SpA**

contro

N. Gen. Rep. **577/2016**

**Giudice: Dott.ssa Simona CATERBI**

**Allegato 4**  
**Rilievo fotografico**

**Tecnico Incaricato: Arch. Marco Bonetti**

*Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 10728*

*Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11115*

*C.F. BNT MRC 67M05 F063R – P.IVA N. 12696610158*

*con studio in Milano –Via G. Cagliero n. 17*

*Telefono 02-6693398 fax 02-99989659 - Cellulare: 338-4723158*

*e-mail: [mbonetti@fastwebnet.it](mailto:mbonetti@fastwebnet.it)*



**ESTERNO**



1. Facciata esterna dalla strada



2. Ingresso alla corte comune  
(dalla strada)



3. Ingresso carrabile



4. Cortile comune



5. Facciata interna



6. Cortile comune





7. Locale cantina nel cortile



8. Ingresso all'immobile pignorato



9. Particolare dell'ingresso all'immobile pignorato



10. Bagno comune nel cortile (uso ripostiglio)

**INTERNO**



11. Portoncino di ingresso



12. Zona di ingresso con porta del bagno





13. Cucina



14. Cucina




15. Camera



16. Camera



17. Camera



18. Particolare pavimento della camera





19. Bagno



20. Bagno



21. Bagno



22. Porta interna



23. Scala di accesso al piano interrato



24. Sottoscala





25. Locale al piano interrato



26. Macchie di umidità nel locale al piano interrato



27. Locale al piano interrato



28. Locale al piano interrato



29. Riscaldamento elettrico del piano interrato



30. Collegamenti elettrici non appropriati





31. Gocce di condensa sul vetro del serramento esterno



32. Muffe e macchie di condensa sui muri e sul plafone della camera



33. Serramento esterno



34. Particolare del serramento esterno

Il perito  
Arch. Marco Bonetti

