



FOTO n. 1 – Facciata del complesso edilizio su S.P. del Carso nr. 1



FOTO n. 2 - P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Facciata ovest



FOTO n. 3 - P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare – Rampa di accesso al garage



FOTO n. 4- P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Facciata sud vista dal giardino



FOTO n. 5 - P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Giardino



FOTO n. 6 - P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Giardino



FOTO n. 7 – P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Particolare della scala di accesso al piano seminterrato



FOTO n. 8 – P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Porta d'ingresso vista dall'interno



FOTO n. 9 – P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Soggiorno al piano terra



FOTO n. 10 – P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare – Bagno al piano terra



FOTO n. 11 – P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare – Bagno al piano terra



FOTO n. 12 – P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare – Scala interna



FOTO n. 13- P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Lavanderia al piano terra



FOTO n. 14 - P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Stanza al primo piano



FOTO n. 15 – P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 – Edificio unifamiliare - Seconda stanza al primo piano



FOTO n. 16 – P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Ed. unifamiliare - Camera matrimoniale al primo piano



FOTO n. 17 – P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Bagno al primo piano



FOTO n. 18 – P.T. 5017 -p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare - Stanza



FOTO n. 19 – P.T. 5017 - p.c.n. 409/7 - Edificio unifamiliare – Garage



FOTO n. 20 – Scala condominiale di accesso all'alloggio sito al primo piano P.T. 5162




FOTO n. 21 – P.T. 5162 p.c.n. 409/8 sub 4 - Porta d'ingresso all'alloggio



FOTO n. 22– P.T. 5162 p.c.n. 409/8 sub 4 - Soggiorno sito al piano



FOTO n. 23– P.T. 5162 p.c.n. 409/8 sub 4 - Bagno al primo piano



FOTO n. 24 – P.T. 5162 p.c.n. 409/8 sub 4 - Camera da letto al primo piano



FOTO n. 25 – P.T. 5162 p.c.n. 409/8 sub 4 - Soppalco al piano sottotetto



FOTO n. 26 – P.T. 5162 p.c.n. 409/8 sub 4 - Bagno al piano sottotetto



FOTO n.27 – P.T. 5162 p.c.n. 409/8 sub 4 - Stanza sottotetto



FOTO n. 28 – Porzione di strada interna corrispondente alle PP.TT. 810-5011-5084



FOTO n. 29 – P.T. 5167 – p.c.n. 409/8 sub 9 - Posto auto scoperto



FOTO n. 30 – PP.TT. 5169-5170 – p.c.n. 409/8 sub 11-12 - Posti auto scoperti



FOTO n. 31-P.T. 5160 - p.c.n. 409/8 sub 13 - Soggiorno alloggio



FOTO n. 32 - P.T. 5160 - p.c.n. 409/8 sub 13 - Soggiorno alloggio



FOTO n. 33– P.T. 5160 - p.c.n. 409/8 sub 13 – Stanza al piano interrato



FOTO n. 34 – P.T. 5160 - p.c.n. 409/8 sub 13 – Stanza al piano interrato



FOTO n. 35 – P.T. 5160 - p.c.n. 409/8 sub 13 – Stanza al piano interrato



FOTO n. 36 – P.T. 5160 - p.c.n. 409/8 sub 13 – Scala esterna di accesso al piano interrato



FOTO n. 37-P.T. 5160 - p.c.n. 409/8 sub 13 – Umidità di risalita al piano interrato




FOTO n. 38-P.T. 5160 - p.c.n. 409/8 sub 13 – Giardino



FOTO n. 39 – Porte ingresso cantine