



Foto n.1



Foto n.2 Ingresso



Foto n.3 Soggiorno con zona cottura



Foto n.4 Zona cottura presente nel soggiorno



Foto n.5 Ampliamento abusivo del soggiorno




Foto n.6 Vista di una camera



Foto n.7 Vista di una camera



Foto n.8 Servizio igienico



Foto n.9 Camera attualmente annessa all'appartamento attiguo



Foto n. 10 Camera attualmente annessa all'appartamento attiguo



Foto n.11 Fenomeni umidi in una camera



Foto n. 12 Ammaloramento dell'intonaco