



Foto n. 1 : Edificio in Via Pinetti civ. 82



Foto n. 2 : portone condominiale



Foto n. 3 : Atrio comune




Foto n. 4 : cavedio centrale




Foto n. 5 : pianerottolo piano 2° scala sx




Foto n. 6 : ingresso






Foto n. 7 : ingresso verso il cavedio



Foto n. 8 : camera da letto matrimoniale




Foto n. 9 : servizio igienico



Foto n. 10 : camera da letto



Foto n. 11 : cucina



Foto n. 12 : ripostiglio sopra il servizio igienico





Foto n. 13 : cavillature nell'ingresso



Foto n. 14 : infiltrazioni in cucina




Foto n. 15 : umidità nella parete verso il muraglione



Foto n. 16 : umidità nella parete verso il muraglione

Sollima Michela



Foto n. 17 : umidità nella parete verso il muraglione




Foto n. 18 : muraglione a ridosso dell'edificio

