

ALLEGATO N. 13


Stralcio topografico con indicato il fabbricato "B" ove ricade l'appartamento composto dalle p.lle 62 sub 14 e 62 sub 15 del fg. 1 (ciascuna delle quali rappresenta una distinta unità immobiliare), pianta dell'alloggio, visure catastali, fotografie.



Foto n. 65



(foto n. 66) La cucina pranzo




(foto n. 67) La camera da letto matrimoniale





(foto n. 68) La seconda camera da letto



(foto n. 69) Il w.c.
doccia



(foto n. 70) Il corridoio
presenta vistose macchie di
umidità alle pareti




(foto n. 71) Il soggiorno





(foto n. 72) Il terrazzino antistante l'appartamento



(foto n. 73) Le pessime condizioni in cui versa la scala di accesso

