

## BENE 2

PLANIMETRIA CATASTALE CON EVIDENZIATO IN ROSSO LE DIFFORMITA'  
IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI NELLA CONTRADA CARDELLINO  
IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 5 P.LLA 894 SUB 4  
(SCALA 1:100)

PIANO TERRA  
SUB 4

