

BENE I

PLANIMETRIA CATASTALE CON EVIDENZIATO IN ROSSO LE DIFFORMITA'
IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI NELLA CONTRADA CARDELLINO
IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 5 P.LLA 894 SUB 2

PIANO TERRA
SUB 2

