



FOTO N. 01 - DATA 21 febbraio 2017

*Vista esterna dell'immobile che ha ingresso dal civico 5 di via Busacca a Santa Croce Camerina. L'edificio si sviluppa su tre quattro livelli, il quarto livello non è visibile nella foto in quanto arretrato rispetto alle strade. L'immobile esternamente è in discrete condizioni di manutenzione.*



FOTO N. 02 - DATA 21 febbraio 2017

*Foto interna dell'ambiente al piano terra indicato come cucina nell'allegato 5 - planimetrie immobile.*




FOTO N. 03 - DATA 21 febbraio 2017

*Foto interna dell'ingresso al piano terra, in fondo la scala di accesso ai livelli superiori.*



FOTO N. 04 - DATA 21 febbraio 2017

*Foto interna della zona pranzo al primo piano.*



FOTO N. 05 - DATA 21 febbraio 2017

*Foto interna della zona soggiorno al primo piano.*




FOTO N. 06 - DATA 21 febbraio 2017

*Foto interna della scala di accesso ai vari livelli.*



FOTO N. 07 - DATA 21 febbraio 2017

*Foto interna del bagno al secondo piano.*



FOTO N. 08 - DATA 21 febbraio 2017

*Foto interna dell'ambiente al terzo ed ultimo piano indicata come cucina nell'allegato 4 - Planimetrie dell'immobile.*



FOTO N. 09 - DATA 21 febbraio 2017

*Foto esterna dell'ambiente cucina della foto precedente.*



FOTO N. 10 - DATA 21 febbraio 2017

*Foto esterna scattata all'ultimo livello parzialmente edificato. Sulla destra l'ambiente cucina e di fronte il ripostiglio.*