

STUDIO TECNICO BARBERA
VIA SAN LORENZO, 11/10
16123 GENOVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO ALLA C.T.U. SVOLTA NELL'ESEC.NE PROMOSSA DA:



R.E. N° 729/2017

ALLEGATO "D"

contiene n. 8 riprese fotografiche a colori raccolte in quattro separati fogli

Genova, 17 luglio 2018





FOTO N. 1 vista della porta d'ingresso dell'appartamento.



FOTO N. 2 Vista del didimpegno.





FOTO N. 3 Vista del bagno.



FOTO N. 4 Vista della cucina.





FOTO N. 5 Ripresa della camera da letto.



FOTO N. 6 Vista del soggiorno.





FOTO N. 7 Dettaglio fotografico dei danneggiamenti causati dalle infiltrazioni sul soffitto del locale adibito a soggiorno.



FOTO N. 8 Altro dettaglio fotografico dei danneggiamenti causati dalle infiltrazioni sul soffitto della cucina.

