


ALLEGATO N. 6

(Schema scatti fotografici – Documentazione fotografica)



ELABORATO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Planimetria del lotto in cui è ubicata l'unità immobiliare, sita in Gravina di Ct, viale Sant'Elija n. 19, piano secondo, int. B, scala B, in catasto al foglio 1, part. 142, sub. 32, ctg. A/2, classe 6.

IL TECNICO:

dot. Ing. Claudia A. Provenzano

TAVOLA:

02

DATA: giugno 2017

SCALA: scala 1:100

ORIENTAMENTO:



↑ Senso di lettura delle foto



Foto n. 00 – Vista dal satellite.



Senso di lettura delle foto



Foto n. 02 – Ingresso pedonale al complesso



Senso di lettura delle foto




Foto n. 01 – Ingresso carrabile e pedonale al complesso.

➔ Senso di lettura delle foto



Foto n. 04 – Ingresso alla palazzina “B”.




Foto n. 03 – Vista palazzina.

➔ Senso di lettura delle foto



Foto n. 06 – Vista ascensore e vano scala.




Foto n. 05 – Vista Ingresso appartamento.

➔ Senso di lettura delle foto



Foto n. 08 – Salotto.



Foto n. 07 – Salotto.

➔ Senso di lettura delle foto



Foto n. 10 – Salotto.



Foto n. 09 – Salotto.



Senso di lettura delle foto



Foto n. 12 – Corridoio.



Foto n. 11 – Corridoio.



Senso di lettura delle foto




Foto n. 14 – Bagno-lavanderia_01.




Foto n. 13 – Bagno-lavanderia_01.



Senso di lettura delle foto



Foto n. 16 – Bagno_02.




Foto n. 15 – Bagno_02.

➔ Senso di lettura delle foto



Foto n. 18 – Cucina.



Foto n. 17 – Cucina.

➔ Senso di lettura delle foto



Foto n. 20 – Letto_01.




Foto n. 19 – Letto_01.

➔ Senso di lettura delle foto




Foto n. 22 – Letto_02.




Foto n. 21 – Letto_02.

➔ Senso di lettura delle foto



Foto n. 24 – Letto_03.



Foto n. 23 – Letto_03.



Senso di lettura delle foto



Foto n. 26 – Porte.



Foto n. 25 – Porte.

→ Senso di lettura delle foto



Foto n. 28 – Pavimento casa.



Foto n. 27 – Pavimento bagno_02.



Senso di lettura delle foto



Foto n. 30 – Quadro elettrico.




Foto n. 29 – Infissi esterni e scaldabagno

→ Senso di lettura delle foto




Foto n. 32 – Vista dal balcone_01.

↑ Senso di lettura delle foto




Foto n. 31 – Balcone_01.



Senso di lettura delle foto




Foto n. 34 – Vista dal Balcone_02.




Foto n. 33 – Balcone_02.

➔ Senso di lettura delle foto



Foto n. 36 – Vista dal balcone_03.




Foto n. 35 – Balcone_03.