

R.E. 397/2018 ALLEGATO FOTOGRAFICO


via Cornigliano civv. 150R – 152R 16152 – Genova (GE)

Sez COR, Fg 79, Mapp 355, Sub 14



La documentazione fotografica riportata con tecnica digitale rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi.

Scatti fotografici effettuati durante il sopralluogo del 07.12.2018



- VIA CORNIGLIANO CIV. 148R -






FOTO N. 1 – VISTA CIVV. 150R E 152 R, VIA CORNIGLIANO



FOTO N. 2 – VISTA CIVV. 150R E 152 R, VIA CORNIGLIANO



FOTO N. 3 – INGRESSO NEGOZIO



FOTO N. 4 – NEGOZIO



FOTO N. 5 – NEGOZIO



FOTO N. 6 – NEGOZIO



FOTO N. 7 – NEGOZIO




FOTO N. 8 – NEGOZIO



FOTO N. 9 – NEGOZIO



FOTO N. 10 - NEGOZIO



FOTO N. 11 – ANTI W.C.



FOTO N. 12 – W.C.




FOTO N. 13 – NEGOZIO



FOTO N. 14 – NEGOZIO



FOTO N. 15 – NEGOZIO



FOTO N. 16 – PARTICOLARE BOTOLA MURATA




FOTO N. 17 – NEGOZIO



FOTO N. 18 – NEGOZIO



FOTO N. 19 – MAGAZZINO




FOTO N. 20 – MAGAZZINO



FOTO N. 21 – MAGAZZINO



FOTO N. 22 – CELLA FRIGO