



Foto 01 – Via Libertà di Aci Catena (CT)



Foto 02 – Via Libertà di Aci Catena (altra vista)





Foto 03 – Stabile condominiale di via Libertà n.33: prospetto nord - ovest




Foto 04 – Stabile condominiale di via Libertà n.33: prospetto sud







Foto 05 – Ingresso allo stabile condominiale di via Libertà n.33



Foto 06 – Stabile condominiale di via Libertà n.33: vano scala





Foto 07 – Stabile condominiale di via Libertà n.33: pianerottolo piano secondo



Foto 08 – Porta di ingresso all'appartamento pignorato





Foto 09 – Appartamento pignorato: ingresso e corridoio



Foto 10 – Corridoio (altra vista)





Foto 11 – Soggiorno



Foto 12 – Soggiorno (altra vista)





Foto 13 – Camera da letto 1



Foto 14 – Camera da letto 1 (altra vista)







Foto 15 – Camera da letto 2



Foto 16 – Camera da letto 2 (altra vista)







Foto 17 – Camera da letto 3



Foto 18 – Camera da letto 3 (altra vista)





Foto 19 – Ripostiglio



Foto 20 – Cucina





Foto 21 – Cucina (altra vista)



Foto 22 – Bagno







Foto 23 – Bagno(altra vista)



Foto 24 – Lavanderia





Foto 25 – Lavanderia (altra vista)



Foto 26 – Ballatoio lato nord





Foto 27 – Ballatoio lato sud



Foto 28 – Ballatoio lato sud (altra vista)







Foto 29 – Ballatoio lato sud (altra vista)



Foto 30 – Quadro elettrico generale





Foto 31 – Pianerottolo piano terzo: ingresso al lastrico solare



Foto 32 – Lastrico solare







Foto 33 – Lastrico solare (altra vista)



Foto 34 – Lastrico solare (altra vista)







Foto 35 – Vano di sgombero annesso alla terrazza



Foto 36 – Vano di sgombero annesso alla terrazza (altra vista)

