

DOCUEMNTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Foto aerea , in evidenza il civ. 10 di via Laiasso



Foto n. 2 – Foto aerea , in evidenza il civ. 10 di via Laiasso



Foto n. 3 – Via Laiasso civ. 10 , in evidenza il portone di accesso e il parcheggio condominiale .



Foto n. 4 – Via Laiasso civ. 10 , in evidenza il portone di accesso.



Foto n. 5– Portone di accesso via Laiasso civ. 10.



Foto n. 6– Atrio



Foto n. 7- Atrio ripreso verso il vano scala




Foto n. 8- Vano scala




Foto n. 9– Passerella




Foto n. 10– Passerella ripresa dal corridoio condominiale di accesso all'int. n. 25




Foto n. 11– Cavedio ripreso dalla passerella



Foto n. 12– Cavedio ripreso dalla passerella.
A sinistra il vano corsa dell'ascensore.



Foto n. 13– Vano scala




Foto n. 14– Porta di accesso int. n. 25




Foto n. 15– Porta di accesso int. n. 25 ripresa dall'interno



Foto n. 16– Ingresso che affaccia sul cavedio interno



Foto n. 17– Ingresso , sulla destra accesso al corridoio




Foto n. 18 - Corridoio



Foto n. 19 – Bagno con affaccio a sud



Foto n. 20 – Cucina che affaccia sul cavedio



Foto n. 21 – Cucina



Foto n. 22 – Cameretta con affaccio sul cavedio




Foto n. 23 – Cameretta con affaccio sul cavedio



Foto n. 24 – Cameretta




Foto n. 25 – Camera con poggiolo con affaccio a sud




Foto n. 26 – Camera con poggiolo con affaccio a sud




Foto n. 27 – Camera con poggiolo con affaccio a sud



Foto n. 28 – Camera con poggiolo con affaccio a sud.
Particolare pavimento di graniglia




Foto n. 29– Poggiolo



Foto n. 30– Vista dal poggiolo