

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista generale fabbricato Via Enrico Dandolo civ. 2 - Fotografia n°1




Vista particolareggiata piano 1° - Fotografia n°2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Atrio civ. 2 di Via Enrico Dandolo - Fotografia n°3




Pianerottolo piano 1 - Fotografia n°4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso-soggiorno - Fotografia n°5



Ingresso-soggiorno - Fotografia n°6



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Camera 1 - Fotografia n°7



Camera 2 - Fotografia n°8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Camera 3 - Fotografia n°9



Corridoio - Fotografia n°10



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Camera 4 - Fotografia n°11



Camera 4 - Fotografia n°12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Cucina - Fotografia n°13



Cucina - Fotografia n°14



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Servizio igienico - Fotografia n°15



Servizio igienico - Fotografia n°16

