

TRIBUNALE DI LUCCA

ESECUZIONE IMMOBILIARE n° 236/2016

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lucca 25/06/2019

L'Esperto

Geom. Bernardino De Maria



1 - Aerofoto (Google Earth)



2 - Lato Sud – Porticato su area comune



3 - Lato Nord



4 - Lato Nord



**5 - Lato Nord - Cannello di ingresso**



**6 - Lato Nord - Manufatto accessorio**



7 - Lato Sud - Manufatto accessorio



8 - Lato Sud - ingresso principale attuale tramite terreno (Particella 201) non oggetto di pignoramento



9 - Lato Sud - Vista dalla strada ingresso principale attuale tramite terreno (Particella 201)  
non oggetto di pignoramento




10 - Interno Abitazione




11 - Interno Abitazione



12 - Interno Abitazione



13 - Interno Abitazione



14 - Scala interna



15 - Interno Abitazione - Soffitta



16 - Interno Abitazione - Soffitta