




**Foto n. 1** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1. Prospetto su Viale della Rimembranza e su Via Celso



**Foto n. 2** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piani 3° e 4°. Prospetto su Viale della Rimembranza




**Foto n. 3** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piani 3° e 4°. Vista della scala ad unica rampa ed a cielo aperto che permette l'accesso al corpo scala di Via Celso n. 1



**Foto n. 4** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piani 3° e 4°. Ingresso alla palazzina e stato di fatto della parte iniziale del corpo scala




**Foto n. 5** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Zona di ingresso all'appartamento




**Foto n. 6** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Zona di ingresso all'appartamento. La foto attesta la presenza di muffe in corrispondenza della zona di contatto parete / contro-soffitto



**Foto n. 7** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Zona di ingresso all'appartamento e vista del corridoio disimpegno.




**Foto n. 8** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Zona di ingresso all'appartamento (vista dal corridoio disimpegno verso la zona di ingresso).



**Foto n. 9** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Camera da letto n. 1



**Foto n. 10** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Stato di fatto del soffitto della camera da letto n. 1




**Foto n. 11** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano terzo. Cameretta




**Foto n. 12** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Stato di fatto del w.c.b.




**Foto n. 13** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Stato di fatto del controsoffitto e delle pareti del w.c.b.



**Foto n. 14** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Balcone su Via della Rimembranza




**Foto n. 15** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Balcone su Via Celso



**Foto n. 16** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Stato di fatto di una porzione del parquet e del suo sottofondo (pavimentazione in marmette)



**Foto n. 17** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 3°. Quadro elettrico




**Foto n. 18** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 4°. Stato di fatto della scala di accesso al 4° piano




**Foto n. 19** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 4°. Stato di fatto delle pareti prossime al corpo scala. Si nota la presenza di vistosi fenomeni umidi




**Foto n. 20** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 4°. Cucina - Soggiorno




**Foto n. 21** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 4°. Cucina - Soggiorno



**Foto n. 22** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 4°. Cucina – Soggiorno. Particolare dello stato di fatto della parete di prospetto lato Via della Rimembranza



**Foto n. 23** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 4°. W.c.d.



**Foto n. 24** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 4°. Terrazzo prospettante su Via della Rimembranza



**Foto n. 25** – Appartamento sito in Altofonte, Via Celso n. 1, piano 4°. Terrazzo prospettante su Via della Rimembranza