

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





**FOTO N° 1-2- 3 - FABBRICATO SITO IN LOCALITÀ CAFFORENGA
CIV. 13 - 13A - ISOLA DEL CANTONE (GE)**





**FOTO N° 4-5-6 - CORTILE CON TETTOIA NON CONFORME AL
TITOLO EDILIZIO E AL CATASTO**





FOTO N° 7-8 – FABBRICATO ABUSIVO COSTRUITO SU TERRENO DI PROPRIETÀ





**FOTO N° 9-10 - 11 - VISTE DELL'INTERNO DEL FABBRICATO
ABUSIVO COSTRUITO SU TERRENO DI PROPRIETÀ**





FOTO N° 12 - 13 - FABBRICATO RURALE (FORNO)






FOTO N° 14-15 TERRENO DI PROPRIETA'







FOTO N° 16-17 TERRENO DI PROPRIETA'

