

TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. REG. ES. IMM. 363/18
GIUDICE DELEGATO: DOTT. MARCO BENATTI

PROMOSSA DA
UNICREDIT S.P.A.
CONTRO


~.~


ALLEGATO 1


REPERTORIO FOTOGRAFICO


IL Perito Estimatore
Ing. Alessio Farruggia

PUNTI DI RIPRESA ESTERNI














Tabella del Comune in cui sono ubicati i beni oggetto di pignoramento



Tabella della via in cui sono ubicati i beni oggetto di pignoramento



Foto 1 : Vista esterna del bene pignorato a destinazione residenziale



Foto 2 : Numero civico



Foto 3: Vista esterna del bene pignorato a destinazione autorimessa



Foto 4 : La corte fronte strada



Foto 5 : Il pozzo



Foto 6 : Vista prospettica dei beni pignorati



Foto 7 : Il lato est dell'edificio residenziale



Foto 8 : Il fronte nord dell'edificio dedicato ad autorimessa



Foto 9 : Area esterna a nord con piccola casetta attrezzi




Foto 10 : Corridoio tra l'edificio residenziale ed il corpo autorimesse



Foto 11 : Portoncino blindato d'ingresso



Foto 12 : L'ingresso



Foto 13 : Dettaglio stufa a legna nella cucina



Foto 14 : La cucina al piano terra



Foto 15 : Il soggiorno del piano terra



Foto 16 : Altra vista del soggiorno del piano terra



Foto 17 : Disimpegno piano terra



Foto 18 : Altra vista del disimpegno al piano terra



Foto 19 : Camera da letto matrimoniale al piano terra



Foto 20 : Camera da letto al piano terra: altra vista



Foto 21 : Camera da letto al piano terra: altra vista



Foto 22 : Antibagno dedicato a lavanderia al piano terra



Foto 23 : Antibagno dedicato a lavanderia al piano terra: altra vista



Foto 24 : Il bagno al piano terra



Foto 25 : Il bagno al piano terra: altra vista




Foto 26 : Camera studio al piano primo



Foto 27 : Il soggiorno del piano primo



Foto 28 : La cucina del piano primo



Foto 29 : La cucina del piano primo: altra vista




Foto 30 : Il soggiorno al piano primo: altra vista



Foto 31 : Il soggiorno al piano primo: altra vista




Foto 32 : Disimpegno piano primo



Foto 33 : Disimpegno piano primo



Foto 34 : Il bagno al piano primo



Foto 35 : Il bagno al piano primo: altra vista



Foto 36 : La scala per il piano mansardato



Foto 37 : Vista del pianerottolo di arrivo al piano secondo



Foto 38 : Stanza sottotetto con affaccio sul vano scala



Foto 39 : Il piano secondo sottotetto



Foto 40 : Stanza adibita a camera da letto matrimoniale



Foto 41 : Stanza adibita a camera da letto matrimoniale: altra vista



Foto 42 : Disimpegno piano secondo



Foto 43 : Stanza centrale termica



Foto 44 : Ingresso alla stanza da bagno



Foto 45 : La stanza da bagno al piano secondo



Foto 46 : La stanza adibita a camera da letto singola



Foto 47 : La stanza adibita a camera da letto singola: altra vista



Foto 48 : interno dell' autorimessa ad ovest



Foto 49 : interno dell' autorimessa ad ovest: altra vista




Foto 50 : interno dell' autorimessa ad est.