



### Localizzazione dell'immobile



L'alloggio affaccia sul distacco con il muraglione dell'autostrada e sul cortile interno, a piano terra (rialzato rispetto alla strada)



Viste dell'edificio

Fronte su Via Bolzaneto



Lato e autostrada  
Genova - Milano;



Distacco  
posteriore su  
muraglione  
dell'autostrada.



Portone su strada,  
particolari del  
disimpegno interno  
verso il cortile interno;

Cortile interno con  
ingresso alla scala  
che porta ai numeri  
dal 65 all'84;

atrio e porta  
caposcala  
dell'alloggio.






Porta caposcala  
dall'interno,  
ambiente cucina;  
sopra particolari del  
sottofinestra con  
sportello contatore  
gas e latoporta con  
termosifone  
mancante.



Bagno:  
è stato rimosso il lavabo ed il  
termosifone



Camera:  
particolari della finestra  
verso il muraglione di  
sostegno dell'autostrada e  
del termosifone rimosso.



Particolari dell'impianto elettrico, non a norma, e della calderina, di cui si suggerisce la sostituzione.

