



FOTO 1 – Immobile di Via Mansueilo n° 79 in Lumezzane



FOTO 2 – Al fianco dell'edificio via di accesso al BOX

Giudice: Dott. Filippo D' Aquino
Custode:
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 3 – Accesso pedonale e carrai al BOX a fianco dell'edificio di Via Monsuella, n°79



FOTO 4 – Stato di carente manutenzione dell'area antistante la rampa di accesso al BOX



FOTO 5 – Retro dell'edificio, rampa e ingresso all'area comune di manovra antistante il BOX

Giudice: Dott. Filippo D' Aquino
Custode:
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 6 – BOX Sub. 9 (sn.) e Sub. 10 (dx)



FOTO 7 – BOX Sub. 9, interna



FOTO 8 – BOX Sub. 10, interno puntellato a sostegno sovrastante solaio caricato dai forzieri della banca

Giudice: Dott. Filippo D' Aquino
Custode:
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 9 - BOX Sub. 11 (sn) e Sub. 12 (dx)



FOTO 10 - BOX Sub. 11, interno



FOTO 11 - BOX Sub. 12, interno

Giudice: Dott. Filippo D' Aquino
Custode:
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli