



FOTO 1 – sito immobiliare di Via Papa Giovanni XXIII n° 31 in Colere, ingresso carraio/pedonale dalla strada



FOTO 2 – Rampa di ingresso carraio all'unità BOX sub. 11

Giudice: Dott. Filippo D'Aquino
Custode:
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 3 – Porta di ingresso carraio all'unità BOX sub. 11



FOTO 4 – Area antistante BOX sub. 11, vista dall'area di manovra interna.

Giudice: Dott. Filippo D'Aquino
Custode:
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 5 – Sub. 11, ampia area BOX autorimessa sub. 11



FOTO 6 – Particolare punto acqua BOX sub. 11

Giudice: Dott. Filippo D'Aquino
Custode:
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 7 – Area accesso e unità BOX sub. 12



FOTO 8 – Particolare interno BOX sub. 12

Giudice: Dott. Filippo D'Aquino
Custode:
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 9 – Unità BOX sub. 12 chiusa



FOTO 10 – Cancello accesso rampa carraia unità BOX sub. 11



FOTO 11 – Cancello accesso carraio e pedonale unità BOX sub. 12

Giudice: Dott. Filippo D'Aquino
Custode:
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli