

*Causa Civile N°617/2014 R.G.  
Tribunale di Catania – Sezione Esecuzioni Immobiliari  
Parte Creditrice: Fallimento [REDACTED] – Parte Debitrice: [REDACTED]  
Giudice: Avv. Venera FAZIO*




Foto n°1: Vista dell'immobile sito in Via S. M. delle Salette n. 174



Foto n°2: Vista dell'immobile sito in Via S. M. delle Salette n. 174



*Causa Civile N°617/2014 R.G.  
Tribunale di Catania – Sezione Esecuzioni Immobiliari  
Parte Creditrice: Fallimento [redacted] – Parte Debitrice: [redacted]  
Giudice: Avv. Venera FAZIO*



Foto n°3: Vista della porta d'ingresso e del portoncino ingresso vano scala




Foto n°4: Vista della rampa di accesso all'immobile per disabili





Causa Civile N°617/2014 R.G.  
Tribunale di Catania – Sezione Esecuzioni Immobiliari  
Parte Creditrice: Fallimento **M.T.P. S.p.A.** – Parte Debitrice: **A**  
Giudice: **Avv. Venera FAZIO**



*Causa Civile N°617/2014 R.G.  
Tribunale di Catania – Sezione Esecuzioni Immobiliari  
Parte Creditrice: Fallimento ~~XXXXXX S.p.A.~~ – Parte Debitrice: ~~XXXXXXXXXX~~  
Giudice: Avv. Venera FAZIO*



Foto n°7: Vista del vano intermedio e dell'ingresso




Foto n°8: Vista del vano intermedio





*Causa Civile N°617/2014 R.G.*  
*Tribunale di Catania – Sezione Esecuzioni Immobiliari*  
*Parte Creditrice: Fallimento [REDACTED] – Parte Debitrice: [REDACTED]*  
*Giudice: Avv. Venera FAZIO*



Foto n°9: Vista della cucina



Foto n°10: Vista dell'accesso dalla cucina all'androne condominiale



*Causa Civile N°617/2014 R.G.  
Tribunale di Catania – Sezione Esecuzioni Immobiliari  
Parte Creditrice: Fallimento [REDACTED] – Parte Debitrice: [REDACTED]  
Giudice: Avv. Venera FAZIO*



Foto n°11: Vista della camera da letto



Foto n°12: Vista del bagno

