


ALLEGATO 1

FOTOGRAFIE




LOTTO 1





portone d'ingresso



soggiorno e ingresso cucina





soggiorno



particolare-pittura a mano su parete



disimpegno



ingresso camera





Palazzina lato Sud-Est



Cancello d'ingresso e scala esterna



LOTTO 2





stradella d'ingresso



confine Ovest p.Ila 280



confine Nord p.Ila 280



confine Est del fondo con p.Ila 56







cisterna interrata, p.lla 280



parte Sud della p.lla 670



confine Sud p.lla 670 con p.lla 848



confine p.lla 670 con p.lle 47,48







confine Ovest p.Ila 670 con p.Ila 48



coltivazione ortiva entroserra



fabbricato rurale adibito a locale pozzo



strutture precarie in zona pozzo





pozzo a vasca, p.lla 670

