

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALLA ESECUZIONE
IMMOBILIARE PROMOSSA DA
ISCRITTA AL RUOLO AL N° 371/2011 – IMMOBILE SITO IN
PALERMO – VICOLO DI GREGORIO 22 – SECONDO PIANO**

FOTO 1
Contesto



FOTO 2

Fotografia aerea della zona dove ricade l'immobile oggetto dell'esecuzione. Il cerchio colorato indica l'edificio



FOTO 3

Prospetto immobile oggetto dell'esecuzione su Vicolo Di Gregorio



FOTO 4

Prospetto su vicolo Di Gregorio – balconi secondo piano immobili pignorati



FOTO 5

Ingresso immobile su Vicolo Di Gregorio n. 22



FOTO 6

Scala di ingresso agli appartamenti di primo e secondo piano



FOTO 7

Porta di ingresso, sul pianerottolo del secondo piano, all'immobile Sub 20. Nella parete di fondo è visibile l'assenza della porta di ingresso all'immobile Sub. 21



FOTO 8

Cucina soggiorno




FOTO 9

Stanza da letto




FOTO 10

Stanza da letto matrimoniale



FOTO 11

Lavanderia - Dispensa




FOTO 12

Corridoio – Ripostiglio, vano di collegamento tra i due immobili esegutati



FOTO 13

Corridoio – Ripostiglio, varco di collegamento aperto nella muratura portante dell'immobile.




FOTO 14

W.C. Bagno



FOTO 15

Stanza da letto matrimoniale - Parete dove è stata murata la porta d'accesso al vano oggi incorporato alla proprietà confinante




FOTO 16

Prospetto su Vicolo Di Gregorio - Balcone




FOTO 17

Infisso in legno



FOTO 18

Pavimenti immobili eseguiti



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA
ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA
ISCRITTA AL RUOLO AL N° 371/2011 –
IMMOBILE SITO IN PALERMO – VICOLO DI GREGORIO 22 – SECONDO
PIANO**

FOTO 1

Parete del bagno confinante con vano inaccessibile – varco aperto



FOTO 2

Parete del bagno vista varco aperto – vano porta chiuso con conci di tufo



FOTO 3

Stanza inaccessibile – parete con finestra sul prospetto interno



FOTO 4

Stanza inaccessibile – parete con immobile confinante, vano porta chiuso con conci di tufo



FOTO 5

Stanza letto matrimoniale – parete dove ripristinare originale porta di collegamento

