



Foto n.1 Prospetto principale



Foto n.2 Area esterna di pertinenza della villetta





Foto n.3 Retrospetto



Foto n.4 Particolare retrospetto





Foto n.5 Cucina esterna



Foto n.6 Salone a piano rialzato







Foto n.7 Cucina a piano rialzato



Foto n.8 Servizio a piano rialzato





Foto n.9 Vano scala



Foto n.10 Camera a primo piano






Foto n.11 w.c. bagno a primo piano



Foto n.12 w.c. doccia a primo piano





Foto n.13 Ammaloramenti nel w.c. doccia a primo piano



Foto n.14 Particolare parquet a primo piano








Foto n.15 Vano a piano seminterrato



Foto n.16 Vano a piano seminterrato







Foto n.17 Vano a piano seminterrato con solaio ammalorato



Foto n.18 w.c. a piano seminterrato





Foto n.19 Locale autorimessa



Foto n.20 Ammaloramento intonaci esterni





Foto n.21 Ammaloramento intonaci esterni




Foto n.22 Intonaci dei prospetti degradati

